

## Maillon pour collier torquatus d'acier chromé



Maillon pour collier torquatus - acier chromé 3.00 mm (02)



Maille de rechange HS 50510 000 02 pour collier torquatus, Ø du fil 3.0 mm.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix de base avec taxes 6,00 €

Prix ??de vente6,00 €

Prix de vente hors-taxe6,00 €

Remise

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Herm Sprenger](#)

Description du produit

## Maillon pour collier torquatus

Nous vous proposons une solution simple et économique! Si votre chien a grandi et son torquatus est devenu trop petit, vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau collier. Pour augmenter la taille du collier torquatus de votre chien indiquez la quantité de maillons supplémentaires dont vous avez besoin dans votre commande. Chaque maillon en acier chromé augmente la taille du collier de 3.4 cm.

**Matériau:** *acier chromé*

**Longueur du maillon:** *4.0 cm*

**Largeur du maillon:** *2.6 cm*

**Diamètre du fil:** *3.0 mm*

**Ajoute à la longueur du collier:** *3.4 cm*

**Compatible avec les colliers suivants:**

- [«En entraînant son chien»](#) (HS 50116 010 02)
- [«Entraînement HS»](#) (HS 50015 010 02)
- [«Discipliné»](#) (MC29)

**Chromage**, c'est une opération de revêtement du métal par une pellicule de chrome, ce qui réalise une protection de ce métal contre la corrosion et une modification importante de son aspect extérieur. Tous les colliers chromés ont l'air plus brillant, sont résistants à la rouille et à l'usure.

### Avis clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.